자동차 진단평가서
Vehicle Inspection Report

자동차 기본정보

차명	쏘울 EV EV 5인승	차대번호	KNAJP81EFGK014522
등록번호	60다0851	최초등록일	2016-05-11
연식	2016	배기량	75cc
변속기	자동	사용연료	전기

진단평가 결과

기준 가격 1,300 만원

※ 기준가격은 보험개발원 및 NICE D&R(주)의 빅데이터를 근거로 하여 제시된 가격입니다.

가/감가 -192

종합상태	[주행거리] 적음 / [배출가스] 양호 / [튜닝] 이력없음 [특별이력] 없음 / [용도변경] 관용 / [색상] 이력없음 [주요옵션] 키(1개) 외,네비게이션, 어라운드뷰	46
수리이력	[외판] 없음 [골격] 없음	0
수리필요	[외판] 없음 [골격] 없음 [기타] 없음	0
세부상태	원동기 작동상태(공회전): 불량, 변속기 작동상태(공회전): 불량 등 총 3개	-238
내외관상태	없음	0

※ 각 항목별 세부적인 평가내용은 2~3페이지를 참고하시기 바랍니다.

평가 가격 1,108 만 원



※ 상태표시 부호 : 수리이력 - X(교환), W(판금,용접), 수리필요 -A(긁힘), U(요철), C(부식), T(깨짐)

평가의견

히터 안됨. 배터리 신차대비 67.5%

관리번호 감-99-2301-100006

상기 진단평가서는 가격조사산정 권한을 가지는 국가공인자동차진단평가사가 한국자동차진단보증협회의 기술서에 근거하여 매각예정가격평가(가격조사산정)을 하였음을 확인합니다.

2023-01-10

국가공인 자동차진단평가사 강성홍 (확인)

KAIWA 한국자동차진단보증협회

자동차 종합상태

구 분	진단	구 분	진단
주행거리	85,337 km / 적음	차대번호	양호
배출가스	양호	튜닝	없음
특별이력	없음	용도변경	관용
색상	흰색	리콜	없음
주요옵션	네비게이션 어라운드뷰 키(1개)		
편의장치	전자식주차브레이크 자동에어컨 무선도어잠금장치		
안전장치	에어백(운전석/조수석/사이드) 브레이크잠김방지(ABS) 타이어공기압센서(TPMS) 후방카메라		
기타옵션	열선시트(앞좌석) 통풍시트(운전석) 가죽시트 전동접이사이드미러 알루미늄휠		

수리 이력/필요 진단

※상태표시 부호 : 수리이력 - X(교환), W(판금,용접), 수리필요 -A(긁힘), U(요철), C(부식), T(깨짐)

구 분		수리이력	수리필요
주요골격	프론트패널	양호	양호
	크로스맴버	양호	양호
	인사이드패널(좌/우)	양호/양호	양호/양호
	트렁크플로어	양호	양호
	리어패널	양호	양호
	사이드멤버(FL/FR/RL/RR)	양호/양호/양호/양호	양호/양호/양호/양호
	휠하우스(FL/FR/RL/RR)	양호/양호/양호/양호	양호/양호/양호/양호
	패키지트레이	양호	양호
	A필러패널(좌/우)	양호/양호	양호/양호
	B필러패널(좌/우)	양호/양호	양호/양호
	C필러패널(좌/우)	양호/양호	양호/양호
	대쉬패널	양호	양호
	플로어패널	양호	양호
외판부위	후드	양호	양호
	프론트휀더(좌,우)	양호/양호	양호/양호
	도어(FL/FR/RL/RR)	양호/양호/양호/양호	양호/양호/양호/양호
	트렁크리드	양호	양호
	라디에이터서포트	양호	양호
	쿼터패널(좌/우)	양호/양호	양호/양호
	루프패널	양호	양호
	사이드실패널(좌/우)	양호/양호	양호/양호

내외관 상태

구 분	진단	구분	진단
전조등(좌/우)	양호/양호	후미등(좌/우)	양호/양호
안개등(좌/우)	양호/양호	범퍼(앞/뒤)	양호/양호
백미러(좌/우)	양호/양호	유리(전/후/FL/FR/RL/RR)	양호/양호/양호/양호/양호/양호
휠(FL/FR/RL/RR)	양호/양호/양호/양호	타이어(FL/FR/RL/RR)	양호/양호/양호/양호
광택	양호	시트(운전석/조수석)	양호/양호
내장	양호	룸크리닝	양호

자동차 세부상태

구 분			진단
자가진단	원동기		양호
	변속기		양호
원동기	작동상태(공회전)		불량
	오일누유	실린더커버(로커암커버)	양호
		실린더헤드/개스킷	양호
		실린더블록/오일팬	양호
	오일유량		적정
	냉각수누수	실린더헤드/가스켓	양호
		위터펌프	양호
		라디에이터	양호
	냉각수수량		적정
	커먼레일		양호
변속기	자동변속기(A/T)	오일누유	양호
		오일유량 및 상태	양호
		작동상태(공회전)	불량
	수동변속기(M/T)	오일누유	
		기어변속장치	
		오일유량 및 상태	
		작동상태(공회전)	
동력전달	클러치 어셈블리		양호
	등속조인트		양호
	추진축 및 베어링		양호
	디퍼렌셜 기어		양호
조향	동력조향 작동 오일누유		양호
	작동상태	스티어링 펌프	양호
		스티어링기어(MDPS포함)	불량
		스티어링조인트	양호
		파워고압호스	양호
		타이로드앤드 및 볼 조인트	양호
제동	브레이크 마스터 실린더 오일누유		양호
	브레이크 오일누유		양호
	배력장치상태		양호
전기	발전기출력		양호
	시동 모터		양호
	와이퍼 모터 기능		양호
	실내송풍모터		양호
	라디에이터 팬 모터		양호
	원도우 모터		양호
고전원 전기장치	충전구 절연상태		양호
	구동축 전기 격리상태		양호
	고전원전기배선 상태(접속단자,피복,보호기구)		양호
연료	연료누출(LP가스 포함)		양호

차량 사진 대장
Vehicle Photo List